

CDMX a 16 de diciembre 2022



Av. Chapultepec 403 Despacho #1, Col. Juárez, 06600, CDMX
Unidad de Inspección Aprobada No. [DNG.191.03.2022.382](#)

Con base en las inspecciones realizadas del 15 al 18 de abril 2022 y una vez determinada la conformidad de los elementos inspeccionados, otorga el Dictamen de Inspección No. [2022-NOM053-002](#) a:

Elevadores Schindler S.A. de C.V.

Camino a San Mateo 2, Anexo Jardines de San Mateo, Del. Naucalpan de Juárez, Estado de México, México, C.P. 53240.


vigente del [2022-12-16](#) al [2024-12-16](#)

De conformidad con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana

NOM-053-SCFI-2000 “Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga – Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos”



[Oscar Giovanni Méndez González](#)
GERENTE TÉCNICO
SUSTITUTO



[Alejandro Sierra Huerta](#)
INSPECTOR LIDER DE SERVICIO

INFORME DE RESULTADOS DEL DICTAMEN DE INSPECCIÓN No. **2022-NOM053-002**

Elevadores Schindler S.A. de C.V.

Camino a San Mateo 2, Anexo Jardines de San Mateo, Del. Naucalpan de Juárez, Estado de México, México, C.P. 53240.

vigente del **2022-12-16** al **2024-12-16**

El muestreo del producto objeto de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, se determinó tomando como base el nivel de inspección I de la tabla I Letras clave correspondientes al tamaño de la muestra y tabla II-A Planes de muestreo sencillo para inspección normal de la Norma Mexicana NMX-Z-12/2, considerando como universo la totalidad de elevadores vendidos durante el año inmediato anterior.

Los resultados de las pruebas y observaciones para determinar la conformidad constan en las listas y actas de inspección resguardadas en el expediente del servicio, y se realizaron a los equipos que a continuación se indican:

MARCA	MODELO	NO. SERIE / ID ÚNICO	UBICACIÓN (Domicilio)	FECHA(S) DE INSPECCIÓN	RESULTADO	INSPECTOR
Schindler	3300 LA	11332512	Calz. Azcapotzalco la villa 98, Los Reyes Azcapotzalco, 02010, Del. Azcapotzalco CDMX	08-08-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	5500	11630693	Lago Garda, Lago Esmeralda s/n, Cd. López Mateos, Estado de México	10-08-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300 AP	11563600	Calle Zamora No.129, Col. Condesa, Delegación Cuauhtémoc, 06140, CDMX	11-08-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11563599	Calle Zamora 129, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140, CDMX	12-08-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300 LA	11631547	C. Amberes 64, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600, CDMX	17-08-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300 LA	11631546	C. Amberes 64, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600, CDMX	25-08-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11627039	Calle Arizona 114, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, CDMX	23-09-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11648057	Calle. Centenario 9, Col. San Simón, Del. Benito Juárez, 03660, CDMX	23-08-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	5500	11598431	Lago Garda, Lago Esmeralda s/n, Cd López Mateos, México.	06-09-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta

MARCA	MODELO	NO. SERIE / ID ÚNICO	UBICACIÓN (Domicilio)	FECHA(S) DE INSPECCIÓN	RESULTADO	INSPECTOR
Schindler	3300	11635404	Lago Garda, Lago Esmeralda s/n, Cd. López Mateos, Estado de México	07-09-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11636362	Anillo Interior Lomas Verdes 275, Lomas Verdes 6a Secc, 53126 Naucalpan de Juárez, Méx	08-09-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11651367	Fuente Pirámides 26 Lomas de Tecamachalco 53950 Naucalpan de Juárez	12-09-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11651367	Bosque de Bugambilias 113, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05120 Ciudad de México, CDMX	13-09-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	5500	11304131	Av. Tamaulipas 460, Bosques de Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, 05120, Ciudad de México	13-09-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	5500	11304131	Priv. De la Cumbre 1, Bosque Real, 52774, Naucalpan de Juárez, México	20/09/2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11666982	Zacahuitzco, Benito Juárez, 03550, Ciudad de México, CDMX	22/09/2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11640685	Cda. Pedro Enriquez Ureña 9, Copilco el alto, Coyoacan, 04360, Ciudad de México, CDMX	23/09/2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11563601	Calle Zamora 129, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, CDMX, 06140.	10-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11628159	Rosedal 71, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000, CDMX, México.	12-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11672616	Diagonal San Antonio 19 1419, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, CDMX, México.	12-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11702730	Av. Lomas Verdes 962, Bosque Alto, La Cúspide, 53120, Naucalpan de Juárez, México.	18-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11635406	Lago Garda, Lago Esmeralda s/n, Cd. López Mateos, Estado de México	19-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11635473	Av. Acueducto s/n, Colinas de San José, 54190, CDMX, México.	20-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11623620	Campeche 96, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, CDMX, México.	21-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11329705	Paseo de los Ahuehuetes norte 803, Tecamachalco, 52780, Naucalpan de Juárez, México.	25-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta

MARCA	MODELO	NO. SERIE / ID ÚNICO	UBICACIÓN (Domicilio)	FECHA(S) DE INSPECCIÓN	RESULTADO	INSPECTOR
Schindler	5500	11304129	Av. Tamaulipas 460, Bosques de Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, 05120, Ciudad de México	24-10-2022	Satisfactorio	Alejandro Sierra Huerta
Schindler	3300	11652340	Cda. San Isidro 143, Lazaro Cardenas, Azcapotzalco, 02470, CDMX, México.	27-10-2022	Satisfactorio	Oscar Giovanni Méndez González
Schindler	3300	11289998	Calle Nueva York 214, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, CDMX, México, C.P. 03810.	30-11-2022	Satisfactorio	Oscar Giovanni Méndez González
Schindler	3300	11616974	Eugenia 1108, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, CDMX, México, C.P. 03020.	01-12-2022	Satisfactorio	Oscar Giovanni Méndez González
Schindler	3300	11649188	Calz. Ignacio Zaragoza 153, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, CDMX, México.	02-12-2022	Satisfactorio	Oscar Giovanni Méndez González
Schindler	3300	11342831	Calzada México-Xochimilco 92, San Lorenzo Huipilco, Tlalpan, CDMX, México, C.P. 14370.	05-12-2022	Satisfactorio	Oscar Giovanni Méndez González
Schindler	3300	11342832	Calzada México-Xochimilco 92, San Lorenzo Huipilco, Tlalpan, CDMX, México, C.P. 14370.	05-12-2022	Satisfactorio	Oscar Giovanni Méndez González

-- FIN DEL DOCUMENTO --